



A/S Mārupes Metālmeistars

Stadiona iela 1, Ozolnieki, LV-3018

JUHISED

Koguse ja kvaliteedi kontroll, toode ladustamine.

1. Pärast kauba vastuvõtmist ja lahtipakkimist on ostja kohustatud tagama, et kõik kaubad vastavad arvele:

- 1) tüüp, värv
- 2) kogus
- 3) kvaliteet

2. Enne ostja vastutuse kehtestamist kontrollige veel kord: vastuvõetud kauba tüüp, värv, kogus, kvaliteet.

3. Hoiuseeskirjad:

- 1) PE (polüester), MPE (mattpolüester) ja PUR kaetud kaubad tuleb pakendist eemaldada mitte hiljem kui 2 (kaks) nädalat pärast nende kättesaamist.
- 2) Zn-ga (tsink) kaetud kaubad tuleb pakendist eemaldada hiljemalt 3 (kolm) päeva pärast nende kättesaamist.

4. Nõude esitamise järjekord:

Kui pärast ostmist või enne kaupade paigaldamist märgib ostja defekti või mittevastavuse, siis teavitage sellest kohe müüjale. Nõuete üksikasjalik kirjeldus ja saatke see müüjale kirjalikult või e-posti teel. Kui see on vajalik, võib ostja lisada kõik dokumendid, fotod ja videod, kus on nähtav difeekte ja selle kirjeldus. Toode kontrollitakse ja müüja saab 10 tööpäeva jooksul oma vastust. Nõude vastust antakse ostjale posti, e-posti või telefoni teel.

5. Vastutus:

- 1) Müüja ei võta endale vastutust väidetavate defektide eest, kui need on põhjustatud ostja ebaõigest ladustamisest või kauba kasutamisest.
- 2) Müüja ei vastuta väidetava defekti eest, mis tekkis kaupade paigaldamisel.